

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Газпромнефть-Снабжение»

(наименование организации)

И.О. генерального директора

(должность)

И. В. Ковалев

(подпись)

(И.О. фамилия)

« 17 » февраля 2016 г.

План мероприятий по внедрению стандарта на процесс СТО 16.03.02.01 «Порядок действий по обеспечению требований производственной безопасности при проведении работ повышенной опасности»

Наименование мероприятия в организации-владельце стандартизированного процесса	Ответственный за мероприятие	Сроки мероприятия	Контроль исполнения мероприятий
1. Организация ознакомления сотрудников структурных подразделений Общества с требованиями СТО 16.03.02.01 «Порядок действий по обеспечению требований производственной безопасности при проведении работ повышенной опасности»	Руководители структурных подразделений Способствует: Линейные руководители, ведущие специалисты ПЭБ, ОТ и ГЗ Кураторы Договоров	В течение 30 рабочих дней с момента утверждения НМД	Контроль исполнения мероприятий Начальник Управления ПЭБ, ОТ и ГЗ
2. Доведение требований СТО 16.03.02.01 «Порядок действий по обеспечению требований производственной безопасности при проведении работ повышенной опасности» до руководителей подразделений организаций	Руководители структурных подразделений	В течение 30 рабочих дней с момента утверждения НМД	Руководители структурных подразделений
3. Актуализация распорядительных документов: 3.1. С целью закрепления зон ответственности за каждым участником процесса, которому отведена определенная роль в рамках проведения работ повышенной опасности с учетом организационной структуры и возможного изменения в кадровом составе в соответствии со стандартом СТО 16.03.02.01 «Порядок действий по обеспечению требований производственной безопасности при проведении работ повышенной опасности» 3.2. С целью пересмотра, дополнения перечня работ повышенной опасности, перечня газоопасных работ и мест в соответствии с особенностью технологических процессов структурного подразделения, спецификой оборудования, материалов, географического расположения объектов и т.п.	Способствует: Ведущие специалисты ПЭБ, ОТ и ГЗ структурных подразделений Общества	В течение 14 рабочих дней с момента утверждения НМД	Начальник Управления ПЭБ, ОТ и ГЗ

<p>4. Организация процесса идентификации, оценки и минимизации рисков на все работы повышенной опасности, газоопасные работы, классифицируемые как типовые. Наличие документально оформленных результатов оценки рисков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (КАОРы)</p>	<p>Руководители структурных подразделений Способствует: Линейные руководители, ведущие специалисты ПЭБ, ОТ и ГЗ</p>	<p>В течение 30 рабочих дней с момента утверждения распорядительного документа с перечнем работ повышенной опасности</p>	<p>Начальник Управления ПЭБ, ОТ и ГЗ</p>
<p>5. Организация ознакомления сотрудников с картами анализа оценки рисков (КАОР) в случае их пересмотра, разработки.</p>	<p>Руководители структурных подразделений Способствует: Ведущие специалисты ПЭБ, ОТ и ГЗ структурных подразделений Общества</p>	<p>В течение 14 рабочих дней с момента утверждения пересмотренных, вновь разработанных карт анализа оценки рисков (КАОР)</p>	<p>Начальник Управления ПЭБ, ОТ и ГЗ</p>
<p>6. Доведение требований по минимизации рисков до подрядных организаций в случае пересмотра, разработки новых КАОР.</p>	<p>Кураторы договоров Способствует: Линейные руководители, ведущие специалисты ПЭБ, ОТ и ГЗ</p>	<p>В течение 30 рабочих дней с момента утверждения пересмотра, вновь разработанных карт анализа оценки рисков (КАОР)</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>
<p>7. Организация обучения сотрудников, ответственных за проведение отбора проб воздуха с помощью переносных газоанализаторов (для определения концентрации горючих газов, нехватки кислорода, присутствия опасных химикатов и физических примесей) при проведении газоопасных работ (в случае необходимости выполнения таких работ).</p>	<p>Руководители структурных подразделений Способствует: Ведущие специалисты ПЭБ, ОТ и ГЗ структурных подразделений Общества</p>	<p>В течение 30 рабочих дней с момента утверждения распорядительного документа с перечнем работ повышенной опасности (в случае выполнения и проведения газоопасных работ)</p>	<p>Начальник Управления ПЭБ, ОТ и ГЗ</p>
<p>8. Контроль соблюдения требований СТО 16.03.02.01 «Порядок действий по обеспечению требований производственной безопасности при проведении работ повышенной опасности»</p>	<p>Линейные руководители, ведущие специалисты ПЭБ, ОТ и ГЗ</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>